



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Palácio Vereador Euclides Modenezi

Avenida Vaticano, 1135 – Jardim Pilar – Itapeva – São Paulo – 18406-380

Secretaria Administrativa

REQUERIMENTO 0514/2023

Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Sr. Prefeito para que junto ao setor competente, realize pintura, reformas e manutenções na EM. Profº. João Gilberto de Almeida Corrêa, localizado no Bairro São Roque. Conforme anexo.

JUSTIFICATIVA

Considerando a procura da comunidade e lideranças do bairro, bem como, visita in loco feita por este parlamentar ao Bairro São Roque, na zona rural do município, onde foi constatada necessidade de pintura, diversas manutenções e micro reformas nas dependências do prédio escolar da escola supracitada. Outrossim, este requerimento ainda considera aspectos de segurança aos discentes, docentes e demais funcionários e comunidade que frequentam diariamente a escola, principalmente nos itens que se referem ao alambrado depreciado e aos telhados sem reparo.

Venho por meio deste, requerer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao setor competente, realize pintura, reformas e manutenções na EM. Profº. João Gilberto de Almeida Corrêa, localizado no Bairro São Roque. Conforme anexo indicações e fotos em anexo.

Certo de contar com sua atenção, antecipo meus agradecimentos e reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Palácio Vereador Euclides Modenezi, 14 de julho de 2023.

PROFESSOR ANDREI

VEREADOR – PTB

Descrição da Demanda	Registro do Local
- Realizar manutenção do telhado sobre a laje e fazer nova pintura dos dois locais.	
- Realizar tratamento da parede com mofo e fazer nova pintura.	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Palácio Vereador Euclides Modenezi

Avenida Vaticano, 1135 – Jardim Pilar – Itapeva – São Paulo – 18406-380

Secretaria Administrativa

- Realizar a manutenção ou reforma da calha na parte superior da parede e fazer nova pintura.	
- Realizar a manutenção ou reforma da calha na parte superior da parede e fazer nova pintura.	
- Realizar troca da telha de eternit danificada e manutenção de outros locais na extensão do telhado de eternit que possuem buracos.	
- Inserir as calhas que faltam e realizar acabamento. (Quando chove a água flui toda direto para a parede, janelas e invadem o corredor);	
- Inserir a grelha do trilho que falta; - Realizar a manutenção na caixa de escoamento de água e do chão; - Fazer a solda dos trilhos quebrados e pintura de todos eles e do chão para aumentar sua vida útil; - realizar limpeza das valetas.	
- Realizar troca e aumento da altura do alambrado pelo tamanho dobrado se possível.	
- Realizar manutenção ou reforma do portões de acesso e pintar; - Lajotar a entrada do portão e lateral da quadra.	
- Colocar calha para escoamento de água da parte interna da sala para a parte externa, conforme indicado na flecha desenhada na foto.	
- Realizar pintura da calçada.	